

Fig. 3-7 ドライピット方式本機固定位置図 INTEGREX 100-IISY (ワーク搬出コンベア無)